



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کار و امور اجتماعی

استاندارد مهارت و آموزشی

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)

گروه برنامه ریزی درسی جوشکاری و بازرگانی جوش

تاریخ شروع اعتبار: ۱۳۸۵/۹/۲۴

کد استاندارد: ۷۲/۲۲/۱/۳ (E3) و ۷۲/۲۲/۲/۳ (E6) و

(E9) ۷۲/۲۲/۱/۳/۲ (E8) و ۷۲/۲۲/۱/۳/۱

معاونت پژوهش و برنامه ریزی: تهران- خیابان آزادی-
نش چهارراه خوش- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور-
طبقه پنجم

تلفن: ۰۶۹۴۱۵۱۶- ۰۶۹۴۱۲۷۲ دورنگار:

کدپستی: ۱۳۴۵۶۵۳۸۶۸

EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR

از کلیه صاحب نظران
تقاضا دارد پیشنهادات و
نظرات خود را درباره
این سند آموزشی به
نشانی های مذکور اعلام
نمایند.

دفتر طرح و برنامه های درسی: تهران- خیابان آزادی- خ
خوش شمالی- تقاطع خوش و نصرت - ساختمان فناوری
اطلاعات و ارتباطات- طبقه چهارم

تلفن: ۰۶۹۴۴۱۱۹ و ۰۶۹۴۴۱۲۰ دورنگار: ۰۶۹۴۴۱۱۷

کدپستی: ۱۴۵۷۷۷۳۶۳

EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کوثر

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

خلاصه استاندارد

تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

آنلاین: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتی/شناسایی: به مفهوم داشتن اطلاعات کامل/اصول: به مفهوم مبانی مطالب نظری/توانایی: به مفهوم قدرت انجام کار

مشخصات عمومی شغل:

شخص جوشکار برق مطابق با این استاندارد کسی است که از عهده جوشکاری اتصالات ورق ها و لوله های فولاد کم کربنی برآید. جوشکاران برق شاغل در صنایع را مطابق با استاندارد می توان به سه سطح زیر تقسیم نمود: ۱- جوشکار برق ماهیچه ای(Fillet)، جوشکار سازه فلزی(سطح E3 ، جوشکار درجه ۲) -۲- جوشکار برق صفحات فولادی ، جوشکار مخازن تحت فشار(سطح E6 ، جوشکار درجه ۱) -۳- جوشکار برق لوله های تحت فشار، (تا انتهای سطح E8 ، E9 ، جوشکار لوله)

EWF-E9	Pipe Vertical-Down Welder TVTO-Certificate Welder's certificate, EN ISO 9606
	↑
EWF-E8	Pipe Welder TVTO- Certificate Welder's certificate, EN ISO 9606
	↑
EWF-E7	Pipe Welder
EWF-E6	Pipe Welder TVTO- Certificate Welder's certificate, EN ISO 9606
	↑
EWF-E5	European Plate Welder
	↑
EWF-E4	Plate Welder
EWF-E3	Plate Welder TVTO-Diploma Welder's certificate, EN ISO 9606
	↑
EWF-E2	European Fillet Welder
	↑
EWF-E1	Basic qualification

توضیح: مرجع مورد استفاده این استاندارد، دستورالعمل آموزشی شماره (EWF1123) فدراسیون جوش اروپا می باشد.

*اخذ گواهینامه جوشکاری در هر سطح مستلزم داشتن گواهینامه جوشکاری سطح ماقبل آن می باشد.







سازمان آموزش فنی و حرفه ای کوثر

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

خلاصه استاندارد

مراحل آموزش جوشکاری قوس الکتریکی دستی مطابق با دستورالعمل اجرایی آموزش فدراسیون جوش
اروپا :










سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

خلاصه استاندارد

مراحل آموزش جوشکاری قوس الکتریکی دستی مطابق با دستورالعمل اجرایی آموزش فدراسیون جوش
اروپا :





سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

خلاصه استاندارد

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات: پایان سوم راهنمایی

حداقل توانایی جسمی: سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد: ندارد

طول دوره آموزشی:

ردیف	عنوان	ساعت آموزش نظری	ساعت آموزش عملی	طول دوره آموزش
۱	E3 سطح	۶۴	۲۲۴	۲۸۸
۲	E6 سطح	۳۳	۱۸۰	۲۱۳
۳	E8 سطح	۱۹	۱۷۷	۱۹۶
۴	E9 سطح	۲	۶۲	۶۴

روش ارزیابی مهارت کارآموز:

۱- امتیاز سنجش نظری(دانش فنی):٪۲۵

۲- سنجش عملی:٪۷۵

۳- امتیاز سنجش مشاهده ای:٪۱۰

۴- امتیاز سنجش نتایج کار عملی:٪۶۵

ویژگیهای نیروی آموزشی:

حداقل سطح تحصیلات: لیسانس مرتبط



فهرست توانایی های شغل

ردیف	عنوان توانایی
۱	توانایی تشخیص کارگاه و انضباط شغلی
۲	توانایی انجام فلزکاری عمومی
۳	توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
۴	توانایی شناخت روش های جوشکاری فولادهای رایج در صنایع
۵	توانایی شناخت الکتریسیته (مقدماتی)
۶	توانایی استفاده از الکتریسیته برای جوشکاری قوسی
۷	توانایی شناخت دستگاههای جوشکاری قوسی
۸	توانایی تنظیم دستگاه جوشکاری و کار تمرینی
۹	توانایی جوشکاری در سطح E1
۱۰	توانایی برشکاری و سنگ زدن قطعات فولادی کم کربنی و کم آلیاژی و روشهای آماده سازی قطعات برای جوشکاری
۱۱	توانایی شناخت الکترودها
۱۲	توانایی شناخت پارامترهای موثر در جوشکاری
۱۳	توانایی شناخت آماده سازی ورقهای فولادی برای جوشکاری
۱۴	توانایی شناخت تکنولوژی جوشکاری
۱۵	توانایی شناخت عالیم جوشکاری در نقشه ها طبق استاندارد ISO 2553
۱۶	توانایی جوشکاری در سطح E2
۱۷	توانایی تست جوشکار مطابق با استاندارد ISO9606 EN287 یا
۱۸	توانایی شناخت روشهای تولید فولاد
۱۹	توانایی شناخت انواع اتصالات بر روی ورقهای فولادی
۲۰	توانایی شناخت ساختار و خواص فولاد
۲۱	توانایی جوشکاری در سطح E3
۲۲	توانایی شناخت پیچیدگی و انواع آن و علل بروز پیچیدگی در مقاطع جوشکاری شده



فهرست توانایی های شغل

ردیف	عنوان توانایی
۲۳	توانایی شناخت عیوب جوش و محدوده پذیرش آن مطابق با استاندارد EN25817 یا ISO6520
۲۴	توانایی جوشکاری در سطح E4
۲۵	توانایی شناخت ساختار و خواص جوش پذیری فولادها
۲۶	توانایی شناخت روش‌های کنترل و به حداقل رساندن پیچیدگی مقاطع جوشکاری شده
۲۷	توانایی شناخت روش‌های بازرسی مخرب و غیر مخرب بر روی جوش
۲۸	توانایی جوشکاری در سطح E5
۲۹	توانایی شناخت اتصالات و جوشها بر روی ورقهای فولادی
۳۰	توانایی شناخت مشخصات فنی دستگاههای جوشکاری قوسی دستی
۳۱	توانایی تست جوشکار طبق با استاندارد EN287 و یا ISO9606
۳۲	توانایی جوشکاری در سطح E6 برای کسب گواهینامه مهارت درجه ۱ جوشکاری صفحه
۳۳	توانایی شناخت دستورالعمل های جوشکاری (WPS) و نحوه تایید جوش (PQR) مطابق با استانداردهای ISO9606 EN287-1
۳۴	توانایی شناخت فولادهای آلیاژی و آلیاژهای غیر آهنی
۳۵	توانایی شناخت انواع اتصالات در لوله ها
۳۶	توانایی جوشکاری در سطح E7
۳۷	توانایی شناخت نکات فنی و تخصصی در جوشکاری
۳۸	توانایی جوشکاری در سطح E8 برای کسب گواهینامه مهارت جوشکاری لوله بصورت سربالا
۳۹	توانایی جوشکاری در سطح E9 برای کسب گواهینامه مهارت جوشکاری لوله بصورت سرازیر



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریز برگاهه درسی

زمان آموزش			شرح	ردیف
جمع	عملی	نظری		
۱	-	۱	توانایی تشخیص کارگاه و انضباط شغلی آشنایی با محیط کارگاه، تجهیزات و امکانات جانبی آن و محل استقرار انبار کارگاه آشنایی با سلسله مراتب حرفه جوشکاری شناسایی اصول تعریف انضباط شغلی و لزوم رعایت آن	۱ ۱-۱ ۱-۲ ۱-۳
۲۵	۱۱	۱۴	توانایی انجام فلزکاری عمومی آشنایی با اصول مقدماتی علم مواد (فلز شناسی) - انواع فولادها - خواص مکانیکی فلزات - عناصر آلیاژی درون فولاد و نقش آن ها در خواص و جوش پذیری - انواع فولادها از نظر جنس و کاربرد آن ها طبق استاندارد ISO15608 - نامگذاری فولادهای کم کربنی طبق AISI و DIN آشنایی با روش های کارگاهی شناسایی فلزات (آزمایش جرقه و ...) آشنایی با واحدهای اندازه گیری کمیت طول بر حسب سیستم متریک، اینچی و زاویه شناسایی اصول کار با ابزارهای اندازه گیری طول با دقت یک دهم میلیمتر و زاویه شناسایی اصول کار با سوزن خط کشی شناسایی اصول اره کاری دستی بر روی صفحه و لوله فولادی کم کربنی شناسایی اصول سوراخکاری قطعات فلزی	۲ ۲-۱ ۲-۲ ۲-۳ ۲-۴ ۲-۵ ۲-۶ ۲-۷



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریز برخانمه درسی

زمان آموزش			شرح	ردیف
جمع	عملی	نظری		
			شناسایی اصول براده برداری و تیز نمودن ابزار آلات توسط دستگاه سنگ سنباده دو طرفه	۲-۸
			آشنایی با انواع سوهان ها	۲-۹
			شناسایی اصول سوهانکاری دستی	۲-۱۰
۴	۲	۲	توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار آشنایی با عوامل موثر در محیط کار - فیزیکی (صدا، گرما، سرما، رطوبت، روشنایی، پرتوها) - شیمیایی (گازهای مضر، مواد شیمیایی مخاطره آمیز) آشنایی با نحوه تهווیه کارگاه با روش مناسب آشنایی با مواد اطفاء حریق و اصول اطفاء حریق شناسایی اصول رعایت مقررات ایمنی و بهداشت هنگام جوشکاری برق - اطمینان از سالم بودن کابلها و اتصالات و برق شبکه - اطمینان از سالم بودن فن داخل دستگاه - عدم تماس کابلهای جوشکاری با اشیاء تیز و قطعات داغ - استفاده از لباس کار مناسب و وسایل ایمنی (دستکش، پیش بند، پا بند چرمی و ماسک جوشکاری) - جلوگیری از انباسته کردن آهن آلات و اشیاء اضافی در داخل کابینها - استفاده از ماسک جوشکاری هنگام خال جوش - شناخت قطعه قبل از جوشکاری - استفاده از الکترودها تا انتهای و جلوگیری از انباسته شدن آنها در داخل کابین	۳ ۳-۱ ۳-۲ ۳-۳ ۳-۴



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریز برخانمه درسی

دیف	شرح	نظری	عملی	زمان آموزش
جمع				
	<ul style="list-style-type: none"> - عدم استفاده از آب هنگام آتش سوزی کابلهای برق - دوری از تشعشعات، دود و گازهای قوس الکتریکی - جلوگیری از ریختن آب و روغن روی دستگاههای جوشکاری - استفاده از دستگاه جوشکاری با توجه به پلاک بازدهی - نصب انبر اتصال به مکانی عاری از زنگ - محکم نمودن کابل های انبر و اتصال در محل خود - اجتناب از شوخي کردن و داد و فریاد در داخل کارگاه - بستن شیر کپسول گاز پس از پایان برشکاری - استفاده از عینک حفاظتی هنگام برشکاری - خنک نمودن مشعل پس از هر بار برشکاری - تمیز کردن مشعل هنگام برشکاری - اطمینان از بستن زنجیر مهار کپسولها - دور نگهداشتن شیلنگها از وسایل تیز و آهن آلات داغ - شل کردن شیر خروسکی مانومتر پس از پایان کار - قرار دادن مانومترهای فاقد کپسول در جای مطمئن - عدم روغن کاری کپسول های اکسیژن و متعلقات آن - جلوگیری از افتادن کپسول اکسیژن و استیلن - خنک کردن کپسول گاز استیلن هنگام تجزیه گاز - محکم بستن کلاهک ایمنی هنگام حمل و نقل کپسولها - تعویض کپسول استیلن قبل از به صفر رسیدن فشارسنج کپسول - خودداری از ضربه زدن به مانومترها 			



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریزبرنامه درسی

زمان آموزش			شرح	دیف
جمع	عملی	نظری		
			<ul style="list-style-type: none"> - نگهداری جدا از هم کپسولهای پر و خالی - جلوگیری از انتشار گاز در محفظه و اطاق کوچک - عدم شوخی با مشعل های جوشکاری - بستن کپسولها هنگام ترک محل برشکاری - استفاده از فندک جرقه ای هنگام روشن کردن مشعل برشکاری - تمیز بودن مشعل های جوشکاری در همه حال - جلوگیری از ضربه زدن به مشعل برشکاری - اطمینان از سالم بودن شیلنگها و مانومتر قبل از اقدام به برشکاری - خودداری از باز کردن سریع شیر کپسولها - خودداری از باز کردن شیر کپسولها به طرف دیگران - جلوگیری از غلطاندن کپسولها برای جابجایی - قرار ندادن کپسولهای اکسیژن و استیلن زیر تابش مستقیم نور خورشید شناسایی اصول کمک های اولیه 	۳-۵
			شناسایی اصول بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار	۳-۶
۲	-	۲	<p>توانایی شناخت روشهای جوشکاری فولادهای رایج در صنایع</p> <p>شناسایی انواع رایج جوشکاری قوسی مورد استفاده در صنایع</p> <ul style="list-style-type: none"> - بهره گیری از نمایش فیلم ویدیویی ۱۵ روش جوشکاری تهیه شده در مدیریت پژوهش 	۴-۱



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریزبرنامه درسی

زمان آموزش			شرح	دیف
جمع	عملی	نظری		
۲	-	۲	توانایی شناخت الکتریسیته (مقدماتی) آشنایی با طبیعت الکتریسیته آشنایی با تولید الکتریسیته آشنایی با مفاهیم ولتاژ، جریان و مقاومت آشنایی با توان الکتریکی آشنایی با اثرات گرمایی الکتریسیته آشنایی با اثرات فیزیکی الکتریسیته	۵ ۵-۱ ۵-۲ ۵-۳ ۵-۴ ۵-۵ ۵-۶
۳	۱	۲	توانایی استفاده از الکتریسیته برای جوشکاری قوسی آشنایی با طبیعت قوس الکتریکی آشنایی با قوس الکتریکی آشنایی با قدرت قوس آشنایی با الکترود جوشکاری شناسایی اصول انتقال فلز در محل فلز جوش آشنایی با تشعشعات قوس و بخارات فلزی شناسایی اصول تشکیل فلز جوش	۶ ۶-۱ ۶-۲ ۶-۳ ۶-۴ ۶-۵ ۶-۶ ۶-۷
۳	۲	۱	توانایی شناخت دستگاههای جوشکاری قوسی آشنایی با نحوه انتقال برق از نیروگاه به کارگاه آشنایی با نحوه تبدیل جریان برق شهری به جریان برق مورد نیاز جوشکاری توسط ترانسفورماتور آشنایی با یکسوسازی جریان متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC) آشنایی با ولتاژ مدار باز جوشکاری و ولتاژ قوس شناسایی اصول کار با دستگاههای جوشکاری	۷ ۷-۱ ۷-۲ ۷-۳ ۷-۴ ۷-۵



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریزبرنامه درسی

ردیف	شرح	زمان آموزش	جمع	عملی	نظری
۸	توانایی تنظیم دستگاه جوشکاری و کار تمرینی شناسایی دگمه ها و علایم ثبت شده بر روی دستگاه جوشکاری شناسایی اصول تنظیم دستگاه جوشکاری شناسایی اصول انجام خال جوش زدن	۳	۲	۱	
۹	توانایی جوشکاری در سطح E1 شناسایی اصول انجام جوشکاری برق (SMAW) در سطح E1 توانایی جوشکاری برق (SMAW) در سطح E1	۶۴	۶۳	۱	
۱۰	توانایی برشکاری و سنگ زدن قطعات فولادی کم کربنی و کم آلیاژی و روش‌های آماده سازی قطعات برای جوشکاری آشنایی با سنگ فرز، انواع و کاربرد آن شناسایی اصول انجام برشکاری و سنگ زدن قطعات فلزی - برشکاری و سنگ زدن قطعات نظیر صفحه و لوله های فولادی، پیخ زنی بر روی صفحه و لوله شناسایی اصول کار برشکاری با شعله، انواع و کاربردها - انجام برشکاری با شعله بر روی فولادها شناسایی اصول برشکاری به روش سرد - برشکاری به روش سرد (اره لنگ، اره نواری، گیوتین) بر روی فولادها	۱۵	۷	۸	
۱۱	توانایی شناخت الکترودها شناسایی الکترودهای روپوش دار شناسایی انواع پوشش های الکترود ها و کاربرد آنها	۴	۲	۲	



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریزبرنامه درسی

زمان آموزش			شرح	ردیف
جمع	عملی	نظری		
			شناسایی اصول دسته بندی و نام گذاری الکترودها طبق استاندارد AWS	۱۱-۳
			شناسایی نحوه نگهداری از الکترودها	۱۱-۴
۴	۲	۲	توانایی شناخت پارامترهای موثر در جوشکاری شناسایی پارامترهای جوشکاری - متغیرها، الکترودها، وضعیت جوشکاری، نوع جوش و اتصال شناسایی نحوه کنترل پارامترها شناسایی اصول جوش ماهیچه ای، خواص آن و سطح جوش ماهیچه ای آشنایی با عیوب جوش	۱۲ ۱۲-۱ ۱۲-۲ ۱۲-۳ ۱۲-۴
۶	۴	۲	توانایی شناخت روشهای آماده سازی ورقهای فولادی برای جوشکاری آشنایی با اصول برشکاری با شعله، انواع سربک و ماشین های برشکاری شناسایی اصول برشکاری با شعله شناسایی اره نواری شناسایی اصول کار برشکاری با اره نواری شناسایی روش برشکاری پلاسما شناسایی اصول برشکاری پلاسما	۱۳ ۱۳-۱ ۱۳-۲ ۱۳-۳ ۱۳-۴ ۱۳-۵ ۱۳-۶
۳	-	۳	توانایی شناخت تکنولوژی جوشکاری آشنایی با دسته بندی جوشکاری ها از نظر ذوبی و غیر ذوبی آشنایی با دسته بندی جوشکاری ها از نظر منبع تامین کننده انرژی آشنایی با نقاط قوت و ضعف روشهای رایج جوشکاری مورد استفاده صنایع	۱۴ ۱۴-۱ ۱۴-۲ ۱۴-۳



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریزبرنامه درسی

زمان آموزش			شرح	ردیف
جمع	عملی	نظری		
۶	-	۶	توانایی شناخت عالیم جوشکاری در نقشه ها طبق استاندارد ISO2553 آشنایی با چگونگی رسم سه نمای یک قطعه شناسایی اصول تشخیص عالیم جوشکاری مطابق با استاندارد ISO2553 - مراجعه به فیلم نقشه خوانی جوش تهیه شده توسط مدیریت پژوهش	۱۵
۶۴	۶۳	۱	توانایی جوشکاری در سطح E2 شناسایی اصول انجام جوشکاری برق (SMAW) در سطح E2 توانایی جوشکاری برق (SMAW) در سطح E2	۱۶
۲	-	۲	توانایی تست جوشکار مطابق با استاندارد EN287 یا ISO 9606 شناسایی استاندارد تست جوشکار ISO 9606 یا EN287 شناسایی مفاهیم تایید جوشکار و اعتبار جوشکاری شناسایی ابعاد و اندازه قطعه برای آزمایش جوشکار طبق استاندارد	۱۷
۲	-	۲	توانایی شناخت روشهای تولید فولاد آشنایی با نحوه استخراج سنگ معدن آهن و مراحل تولید فولاد آشنایی با مقطع شمش فولادی، ساختمان میکروسکوپی آن و اثر کار گرم بر روی خواص فولاد آشنایی با شرایط سطحی فولاد نورد شده	۱۸
۲	-	۲	توانایی شناخت انواع اتصالات بر روی ورقهای فولادی شناسایی انواع اتصالات - سپری، گوشه، لب روی هم و لب به لب	۱۹



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریزبرنامه درسی

زمان آموزش			شرح	ردیف
جمع	عملی	نظری		
			شناسایی جوش ماهیچه ای و شیاری و نفوذ آن آشنایی با نحوه آماده سازی سطح بیرونی جوش	۱۹-۲ ۱۹-۳
۶	-	۶	توانایی شناخت ساختار و خواص فولاد شناسایی انواع شبکه کریستالی در فلز آهن شناسایی خواص مکانیکی و شیمیایی شبکه های کریستالی آهن در دهماهی مختلف شناسایی خواص عملیات حرارتی فولاد شناسایی انواع عملیات حرارتی بر روی فولاد و تاثیر آن بر روی خواص فولاد	۲۰ ۲۰-۱ ۲۰-۲ ۲۰-۳ ۲۰-۴
۶۷	۶۵	۲	توانایی جوشکاری در سطح E3 شناسایی اصول انجام جوشکاری برق (SMAW) در سطح E3 شناسایی اصول جوشکاری برق (SMAW) در سطح E3 - جوشکار آموزش دیده تا سطح E3 بعد از قبولی در آزمون تئوری و عملی در این سطح، از طرف سازمان گواهینامه مهارت درجه ۲ دریافت (Fillet Welder TVTO Certificate) می‌نماید.	۲۱ ۲۱-۱ ۲۱-۲
۲	-	۲	توانایی شناخت پیچیدگی و انواع آن و علل بروز پیچیدگی در مقاطع جوشکاری شده شناسایی انواع پیچیدگی در مقاطع جوشکاری شناسایی عوامل ایجادکننده پیچیدگی در مقاطع جوشکاری شده	۲۲ ۲۲-۱ ۲۲-۲

اهداف و ریزبرنامه درسی

زمان آموزش			شرح	ردیف
جمع	عملی	نظری		
۷	۳	۴	توانایی شناخت عیوب جوش و محدوده پذیرش آن مطابق ISO 6520 یا EN25817 با استاندارد	۲۳
			شناسایی اصول تشخیص عیوب جوش در مقاطع جوشکاری شده	۲۳-۱
			شناسایی استاندارد و محدوده پذیرش عیوب در جوش	۲۳-۲
۶۴	۶۳	۱	توانایی جوشکاری در سطح E4 آشنایی با اصول انجام جوشکاری برق در سطح E4 شناسایی اصول جوشکاری برق (SMAW) در سطح E4	۲۴
			آشنایی با اصول انجام جوشکاری برق در سطح E4	۲۴-۱
			شناسایی اصول جوشکاری برق (SMAW) در سطح E4	۲۴-۲
۳	-	۳	توانایی شناخت ساختار و خواص جوش پذیری فولادها شناسایی انواع فازهای موجود در فولاد و خواص هر یک شناسایی نقش عناصر آلیاژی در فولادها و اثراتشان بر خواص جوش پذیری فولادها	۲۵
			شناسایی انواع فازهای موجود در فولاد و خواص هر یک	۲۵-۱
			شناسایی نقش عناصر آلیاژی در فولادها و اثراتشان بر خواص	۲۵-۲
۵	۳	۲	توانایی شناخت روشهای کنترل و به حداقل رساندن پیچیدگی مقاطع جوشکاری شده شناسایی تنش پسماند در مقاطع جوشکاری شده شناسایی روشهای اجرایی آماده سازی و مونتاژ قطعات برای کاهش تنش پسماند شناسایی روشهای عملی در هنگام جوشکاری برای کاهش پیچیدگی مقاطع جوشکاری شده	۲۶
			شناسایی روشهای اجرایی آماده سازی و مونتاژ قطعات برای کاهش تنش	۲۶-۱
			پسماند	۲۶-۲
			شناسایی روشهای عملی در هنگام جوشکاری برای کاهش پیچیدگی	۲۶-۳
			مقاطع جوشکاری شده	

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کوثر

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریزبرنامه درسی

زمان آموزش			شرح	ردیف
جمع	عملی	نظری		
۱۵	۴	۱۱	توانایی شناخت روش های بازررسی مخرب و غیر مخرب بر روی جوش آشنایی با روش EN970 بازررسی جوش به صورت چشمی طبق استاندارد آشنایی با روش های بازررسی چشمی جوش قبل و بعد از جوشکاری همچنین در حین کار - راهنمای جوشکاری(guage) و بکارگیری آنها شناسایی روش تست مخرب خمش و کشش بر روی جوش ها شناسایی روش تست غیر مخرب مایع نافذ و ذرات مغناطیسی و کاربردان شناسایی روش تست مخرب التراسونیک و کاربردان شناسایی روش تست غیر مخرب پرتو نگاری و کاربردان	۲۷
				۲۷-۱
				۲۷-۲
				۲۷-۳
				۲۷-۴
				۲۷-۵
				۲۷-۶
۶۵	۶۴	۱	توانایی جوشکاری در سطح E5 آشنایی با انجام جوشکاری برق (SMAW) در سطح E5 شناسایی اصول جوشکاری برق (SMAW) در سطح E5	۲۸
				۲۸-۱
				۲۸-۲
۲	-	۲	توانایی شناخت انواع اتصالات و جوشها بر روی ورقهای فولادی شناسایی انواع اتصالات شناسایی انواع جوشها بر روی مقاطع فولادی شناسایی قسمت های مختلف جوش و شکل ظاهری آنها و خواص هریک - تشخیص انواع قسمت های مختلف جوش نظیر ساق جوش، بعد جوش، گلویی جوشها و شکل ظاهری جوشها و خواص هر یک	۲۹
				۲۹-۱
				۲۹-۲
				۲۹-۳

زمان آموزش			شرح	ردیف
جمع	عملی	نظری		
۶	۳	۳	توانایی شناخت مشخصات فنی دستگاههای جوشکاری قوس دستی شناسایی نمودار مشخصه الکتریکی قوس شناسایی نمودارهای ولت - آمپر دستگاههای جوشکاری قوسی دستی آشنایی با یکسوسازی در دستگاههای جوشکاری قوسی دستی شناسایی انواع قطبیت ها در جوشکاری و خواص هریک	۳۰
۲	-	۲	توانایی تست جوشکار طبق استاندارد EN287 یا ISO 9606 شناسایی تست جوشکار شناسایی استاندارد ۱ EN287-۱ یا ISO 9606	۳۱
۴۲	۴۰	۲	توانایی جوشکاری در سطح E6 برای کسب گواهینامه مهارت درجه ۱ جوشکاری برق (SMAW) در سطح E6 آشنایی با اصول جوشکاری برق (SMAW) در سطح E6 شناسایی اصول جوشکاری برق (SMAW) در سطح E6 - انجام آزمون و صدور گواهینامه مهارت درجه ۱ تا پایان سطح E6 طبق استاندارد ۱ EN287-۱ یا ISO 9606 - جوشکار آموزش دیده تا سطح E6 بعد از قبولی در آزمون تئوری و عملی در این سطح ، از طرف سازمان گواهینامه مهارت درجه ۱ دریافت می نماید (Plate Welder TVTO Certificate)	۳۲



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کوثر

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

اهداف و ریزبرنامه درسی

زمان آموزش			شرح	ردیف
جمع	عملی	نظری		
۷	۴	۳	توانایی شناخت دستورالعمل های جوشکاری (WPS) و نحوه تایید جوش (PQR) مطابق با استاندارد EN287-1 و ISO9606 آشنایی با دستورالعمل های جوشکاری و انواع آن شناسایی آزمایشات لازم جهت بررسی کیفی دستورالعمل های جوشکاری طبق استاندارد آشنایی با فرم تایید جوش (PQR) و نحوه تکمیل آن	۳۳ ۳۳-۱ ۳۳-۲ ۳۳-۳
۵	-	۵	توانایی شناخت فولادهای آلیاژی و آلیاژهای غیرآلیاژی شناسایی فولادهای آلیاژی و نحوه نام گذاری آنها شناسایی آلیاژهای آلومینیومی شناسایی آلیاژهای نیکلی	۳۴ ۳۴-۱ ۳۴-۲ ۳۴-۳
۲	-	۲	توانایی شناخت اتصالات در لوله ها آشنایی با اصول انواع اتصالات لوله ها به یکدیگر شناسایی و کاربرد انواع اتصالات لوله و آماده سازی آنها برای جوشکاری	۳۵ ۳۵-۱ ۳۵-۲
۱۱۱	۱۱۰	۱	توانایی جوشکاری در سطح E7 آشنایی با اصول انجام جوشکاری برق (SMAW) در سطح E7 شناسایی اصول جوشکاری برق (SMAW) در سطح E7	۳۶ ۳۶-۱ ۳۶-۲
۶	-	۶	توانایی شناخت نکات فنی و تخصصی در جوشکاری آشنایی با عوامل شکست در مقاطع جوشکاری شده آشنایی با کنترل کیفی جوش	۳۷ ۳۷-۱ ۳۷-۲

زمان آموزش			شرح
جمع	عملی	نظری	
۶۵	۶۳	۲	<p>توانایی جوشکاری در سطح E8 برای کسب گواهینامه مهارت جوشکاری لوله بصورت سر بالا آشنایی با اصول جوشکاری در سطح E8</p> <p>شناسایی اصول جوشکاری برق (SMAW) در سطح E8</p> <ul style="list-style-type: none"> - انجام آزمون و صدور گواهینامه مهارت جوشکاری لوله بصورت سر بالا تا پایان سطح E8 طبق استاندارد EN287-1 یا ISO 9606 - جوشکار آموزش دیده تا سطح E8 بعد از قبولی در آزمون تئوری و عملی در این سطح، از طرف سازمان گواهینامه مهارت جوشکاری لوله سر بالا دریافت می نماید. <p>(Pipe Welder TVTO Certificate Upward)</p>
۶۴	۶۲	۲	<p>توانایی جوشکاری در سطح E9 برای کسب گواهینامه مهارت جوشکاری لوله بصورت سرازیر آشنایی با اصول جوشکاری برق (SMAW) در سطح E9</p> <p>شناسایی اصول جوشکاری برق (SMAW) در سطح E9</p> <ul style="list-style-type: none"> - انجام آزمون و صدور گواهینامه مهارت جوشکاری لوله بصورت سرازیر تا پایان سطح E9 طبق استاندارد ISO 9606 - جوشکار آموزش دیده تا سطح E9 بعد از قبولی در آزمون تئوری و عملی در این سطح، از طرف سازمان گواهینامه مهارت جوشکاری لوله بصورت سرازیر دریافت می نماید.

* جدول شماره ۶ - ۱ *

EWF-E 1			Practical exercises			تمرین عملی جوشکاری در سطح E 1			توضیحات Remarks	
No.	حدائق زمان Recommended time		exercise		تمرینات عملی					
	ساعت Hours	کل ساعت Total hours	نوع جوش Type of weld	Recommended thickness mm	Position	Sketch	الکترود روپوش دار Stick electrode	Type Ø mm		
1	2	2	Introduction							
2	8	10	Bead on plate Welding	5-13	PA,PF,PG		R,B,C	3.2		
3	12	22	Fillet weld T-joint	4-13	PA		R,B	3.2,4.0		
4	8	30	Fillet weld T-joint	4-13	PB		R,B	2.5,4.0 (2.5,4)		
5	28	58	Fillet weld T-joint	4-13	PF		R,B	2.5,3.2		
6	16	74	Fillet welds on profile joints	*)	*)		*)	*)	*) Free choice	
7	4	78	Fillet weld Lap-joint	T = 3...7	PB		R,B	2.5,3.2		
8	2	80	Gass cutting	4-12						

* اجرای ردیف ۶ بنا به نظر مسئول کارگاه می باشد.

* جدول شماره ۶-۲ *

EWF -E2			Practical exercises						تمرين عملی جوشکاری در سطح E2	
NO.	حداقل زمان Recommended time		نوع جوش Type of weld	Recommended thickness mm	Position	sketch	تمرينات عملی exercises		الكترود روپوش دار Stick electrode	توضیحات Remarks
	ساعات hours	کل ساعت Total hours					type	Ø mm		
1	2	2	Introduction							
2	24	26	Fillet weld T-joint	5-13	PD		R,B	2.5,3.2		
3	4	30	Fillet weld T-joint	80-100 Ø x 3-5	PB		R,B	2.5,3.2		
4	16	46	Fillet weld T-joint	~ 160 Ø x 5	PF		R,B	2.5,3.2		
5	14	60	Fillet weld T-joint	50-80 Ø x 3-5	PF		R,B	2.5		
6	20	80	Fillet weld T-joint	50-80 Ø x 3-5	PD		R,B	2.5		



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کوش

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق با SMAW)

موائل انجام جوشکاری برق

* جدول شماره ۶ - ۳

EWF-E3			Practical exercises			تمرین عملی جوشکاری در سطح E3			
NO.	حداقل زمان Recommended time		exercises تمرینات عملی						توضیحات Remarks
	ساعت hours	کل ساعت Total hours	Type نوع جوش of weld	Recommended thickness mm	Position	sketch	الکتروود روپوش دار Stick electrode	type	
1	2	2	Introduction						
2	4	6	Grinding flame gouging are gouging	8-13	PA				
3	18	24	Outside fillet weld in corner joint	5-13	PB		R,B	3.2,4	در صورت موجود بودن الکترودهای روپوش نازک می توان از قطر 4mm نیز استفاده نمود
4	14	38	Outside fillet weld in corner joint	5-13	PF		R,B	3.2,4	در صورت موجود بودن الکترودهای روپوش نازک می توان از قطر 4mm نیز استفاده نمود
5	12	50	Y-butt weld	5-13	PA		R,B	3.2,4	Gouging and welding of the scalling run
6	8	58	I-butt weld	3-5	PA		R,B	2.5,3.2	welding of the scalling run
7 8	18 4	76 80	Y-butt weld examination	8-13	PF		R,B	2.5,3.2	Gouging and welding of the scalling run



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق با SMAW)

موائل انجام جوشکاری برق

* جدول شماره ۶-۴ *

EWF -E4			Practical exercises						تمرين عملی جوشکاری در سطح E4	
NO.	حداقل زمان Recommended time		exercises تمرینات عملی						توضیحات Remarks	
	ساعت hours	کل ساعت Total hours	Type نوع جوش of weld	Recommended thickness mm	Position	sketch	الکترود روپوش دار Stick electrode	type		
1	2	2	Introduction							
2	16	18	V-butt weld	8-13	PA		R,B	2.4,4.0	One side welding	
3	16	34	V-butt weld	8-13	PF		R,B	2.5,3.2	One side welding	
4	16	50	V-butt weld	4-6	PA		R,B	2.5,3.2	One side welding	
5	16	66	V-butt weld	4-6	PF		R,B	2.5	One side welding	
6	14	80	K-butt weld	>12	PF		R,B	2.5,3.2	One side welding	



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق با SMAW)

موائل انجام جوشکاری برق

جدول شماره ۶-۵ *

EWF -E5			Practical exercises			تمرین عملی جوشکاری در سطح E5			
NO.	حداقل زمان Recommended time		exercises تمرینات عملی						توضیحات Remarks
	ساعت hours	کل ساعت Total hours	Type نوع جوش of weld	Recommended thickness mm	Position	sketch	الکترود Stick electrode	type	
1	2	2	Introduction						
2	16	18	V-butt weld	>12	PC		R,B	2.5,3.2	One side welding
3	10	28	K-butt weld	>12	PC		R,B	2.5,3.2	
4	20	48	V-butt weld	>12	PE		R,B	2.5,3.2	One side welding
5	14	62	V-butt weld	4-5	PC		R,B	2.5	One side welding
6	14	76	V-butt weld	4-5	PE		R,B	2.5,3.2	One side welding
7	4	80	V-butt weld	>12	PF		R,B	2.5,3.2	One side welding



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق با SMAW)

موائل انجام جوشکاری برق

* جدول شماره ۶ - *

EWF – E6			Practical exercises			تمرین عملی جوشکاری در سطح E6				
NO.	حداقل زمان Recommended time		exercises			تمرینات عملی				توضیحات Remarks
	ساعت hours	کل ساعت Total hours	Type of weld	Recommended thickness mm	Position	sketch	الکترود Stick electrode	type	mm	
1	2	2	Introduction							
2	16	18	V-butt weld	4-5	PF		R,B	2.5,3.2		Single side welding
3	10	28	K-butt weld	4-5	PF		R,B	2.5,3.2		Single side welding
4	16	44	Exercise and Repeating							
5	8	52	Examination							



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق با SMAW)

موائل انجام جوشکاری برق

جدول شماره ۷-۶ *

EWF – E7			Practical exercises				تمرین عملی جوشکاری در سطح E7		
NO.	حداقل زمان Recommended time		exercises تمرینات عملی					توضیحات Remarks	
	ساعت hours	کل ساعت Total hours	Type نوع جوش of weld	Recommended thickness mm	Position	sketch	الکترود روپوش دار Stick electrode		
1	2	2	Introduction						
	40	42	V-butt weld	>168 ^Ø x7 -10	PF		B,C	2.5,3.2	Single side Welding
	40	82	V-butt weld	Ca. 80 ^Ø x5	PF		B,C	2.5	Single side Welding
2	20	102	V-butt weld	>168 ^Ø x7 -10	PC		C,B	2.5,3.2	Root, fill and cover runs
3	20	122	V-butt weld	Ca. 80 ^Ø x5	PC		C,B	2.5	Root, fill and cover runs
4	5	127	Tube to tube flange	Ca. 80 ^Ø x5	PB		B	2.5	Free choise of joint preparation full penetration
5	10	137	Branch connection	>168 ^Ø x7 -10 <50 x4	PF		C,B,R	2.5	



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق با SMAW)

موائل انجام جوشکاری برق

* جدول شماره ۸-۶

EWF –E8			Practical exercises				تمرین عملی جوشکاری در سطح E8		
NO.	حداقل زمان Recommended time		تمرينات عملی exercises						توضیحات Remarks
	ساعت hours	کل ساعت Total hours	Type نوع جوش of weld	Recommended thickness mm	Position	sketch	الکترود روپوش دار Stick electrode	type	
1	2	2	Introduction						
2	30	32	V-butt weld	Ca. 80° x5	H-L045		B,C	2.5	
3	38	70	V-butt weld	$>168^{\circ}$ x7 -10	H-L045		B,C	2.5,3.2	Root, fill and cover runs
4	6	76	Tube to tube flange	Ca. 80° x5	H-L045		B	2.5	Free choice of joint preparation full penetration
5	8	84	Examination						



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق با SMAW)

موائل انجام جوشکاری برق

* جدول شماره ۶-۹

EWF – E9			Practical exercises				تمرین عملی جوشکاری در سطح E9		
NO.	حداقل زمان Recommended time		exercises تمرینات عملی					توضیحات Remarks	
	ساعات hours	کل ساعت Total hours	نوع جوش Type of weld	Recommended thickness mm	Position	sketch	الکترود Stick electrode		
1	79	79	V-butt weld	$\varnothing=80 \text{ mm}$ $T > 5 \text{ mm}$	PG		C	2.5,3.2	
2	16	49	V-butt weld	Ca. $80^\circ \times 5$	J-L045			2.5,3.2	
3	16	165	V-butt weld	$>168^\circ \times 7 - 10$	J-L045			3.2,4	Root, fill and cover runs
4	8	77	Tube to tube flange	Ca. $80^\circ \times 5$	J-L045			3.2	Free choice of joint preparation full penetration


نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسائل رسانه‌ای

ردیف	مشخصات فنی	تعداد	شماره
۱	کپسول آتش نشانی		
۲	جعبه کمک های اولیه		
۳	کامپیوتر با تمام متعلقات		
۴	ویدیو		
۵	تحته وايت برد		
۶	دستگاه جوشکاری با تمام متعلقات یکسوکننده (rectifier) تا ۵۰۰ آمپر		
۷	دستگاه ترانس جوش ۲۵۰ آمپر، AC		
۸	دستگاه واگن برش ریلی با تمام متعلقات		
۹	دستگاه سنگ فیبری بزرگ، ۸۵۰۰ دور دقیقه		
۱۰	دستگاه سنگ فیبری مینی فرز، ۱۰۰۰ دور در دقیقه		
۱۱	اره لنگ با قطر ۵۰ سانتی متری		
۱۲	دریل ستونی با گیره زیر دریلی (۲۰-۰) میلی متر		
۱۳	کپسول اکسیژن		
۱۴	کپسول استیلن		
۱۵	قیچی گیوتینی		
۱۶	قیچی اهرمی		
۱۷	دستگاه سنگ سنباده پایه دار، دو طرفه، سه فاز		
۱۸	الکترود خشک کن		
۱۹	دریل		
۲۰	سندان		
۲۱	کپسول بوتان، ۱۱ کیلویی		


نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه‌ای

ردیف	مشخصات فنی	تعداد	شماره
۲۲	دستگاه برش دستی		
۲۳	کمپرسور باد		
۲۴	دستگاه برش پلاسمای همراه با تمام متعلقات		
۲۵	صندلی دسته دار چوبی مخصوص کارآموز		
۲۶	صندلی چرخدار مخصوص مربی		
۲۷	میز مخصوص مربی		
۲۸	میز مخصوص کامپیوتر		
۲۹	متر نواری		
۳۰	گونیا ساده بدون لبه، ۳۰ سانتی متری		
۳۱	گونیا لبه دار، ۴۵ درجه		
۳۲	سوزن خط کش		
۳۳	سننه نشان		
۳۴	چکش فلزی، ۲۵۰ گرمی		
۳۵	چکش فلزی، ۵۰۰ گرمی		
۳۶	قلم مویی		
۳۷	گیره رومیزی، فولادی، ۱۴۰ میلیمتری		
۳۸	کمان اره		
۳۹	خط کش		
۴۰	زاویه سنج		
۴۱	قلم تیز بر فولادبر، لبه تخت با زاویه ۶۰ درجه		
۴۲	انبردست		
۴۳	پرگار		



نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسائل رسانه‌ای

ردیف	مشخصات فنی	تعداد	شماره
۴۴	کولیس مرکب، ۳۰۰ میلی متری، با دقت ۰/۱		
۴۵	حدیده		
۴۶	قلاؤیز		
۴۷	مانومتر اکسیژن و استیلن		
۴۸	مشعل برشکاری بوتان، سری کامل		
۴۹	مشعل برشکاری دستی، سری کامل، استیلنی		
۵۰	فندک جوشکاری گاز		
۵۱	لوله بر دستی تا قطر ۳ اینچ		
۵۲	گردده سنج		
۵۳	کولیس پایه دار با دقت ۰/۱		
۵۴	آچار فرانسه ۱۲ اینچ		
۵۵	آچار آلن		
۵۶	سوهان تخت، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچی		
۵۷	سوهان چهارگوش، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچی		
۵۸	سوهان سه گوش، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچی		
۵۹	سوهان گرد، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچی		
۶۰	سوهان نیمه گرد، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ		
۶۱	انبر دست		
۶۲	آچار تخت، سری ۱۲ عددی		
۶۳	فازمتر		
۶۴	پیچ گوشتی دو سو، چهار سو، سری ۵ عددی		
۶۵	روغن دان		



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه‌ای

ردیف	مشخصات فنی	تعداد	شماره
۶۶	ماسک جوشکاری، دستی		
۶۷	ماسک جوشکاری، کلاهی		
۶۸	عینک حفاظتی		
۶۹	دستکش		
۷۰	پیش بند چرمی		
۷۱	پا بند چرمی		
۷۲	آستین بند چرمی		
۷۳	کفش		
۷۴	مقنעה جوشکاری، چرمی آستردار		
۷۵	عینک (مخصوص برشکاری)		
۷۶	ماسک تنفسی		
۷۷	گوشی ایمنی صدا گیر		
۷۸	شیلنگ دو قلو، سه لایه مخصوص گاز فشار قوی		
۷۹	برس سیمی، دستی		
۸۰	شیشه ماسک رنگی شماره ۹		
۸۱	شیشه ماسک		
۸۲	تیغه اره دستی فولادی، ۱۲ اینچ و ۱۸ دندانه در اینچ		
۸۳	لوله فولادی، ۱۱ اینچ، DIN2458		
۸۴	تسمه فولادی، (۶-۸) میلی متر-2 RST-37-2		
۸۵	صفحه سنگ برش فولادی، (۱۸۰×۲/۵×۲۲) میلی متر m-138		
۸۶	صفحه سنگ سایش فولادی، (۱۸۰×۶/۵×۲۲) میلی متر m-165		
۸۷	ورق فولادی، (۱۰۰×۱۰۰) میلی متر-2 RST-37-2		



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه‌ای

نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)

فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه‌ای

ردیف	مشخصات فنی	تعداد	شماره
۸۸	الکترود روتیلی با قطرهای مختلف RST، E6013		
۸۹	الکترود قلیابی با قطرهای مختلف E7018		
۹۰	الکترود ذغالی با قطرهای ۶ و ۵		
۹۱	ورق فولادی (۲۰۰×۱۰۰×۸) میلی متر RST-۳۷-۲		
۹۲	تسمه فولادی (۲۰۰×۵۰×۵) میلی متر RST-۳۷-۲		
۹۳	ورق فولادی (۲۰۰×۲۰۰×۱۰) میلی متر RST-۳۷-۲		
۹۴	ورق فولادی (۲۰۰×۱۰۰×۶) میلی متر RST-۳۷-۲		
۹۵	ورق فولادی (۲۵۰×۱۲۵×۸) میلی متر RST-۳۷-۲		
۹۶	ورق فولادی (۲۵۰×۱۲۵×۱۰) میلی متر RST-۳۷-۲		
۹۷	ورق فولادی (۲۵۰×۱۲۵×۱۲) میلی متر RST-۳۷-۲		
۹۸	ورق فولادی (۲۰۰×۷۰×۸) میلی متر RST-۳۷-۲		
۹۹	ورق فولادی (۲۰۰×۷۰×۱۰) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۰۰	ورق فولادی (۱۰۰×۱۰۰×۸) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۰۱	ورق فولادی (۱۲۰×۱۲۰×۸) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۰۲	لوله فولادی، به طول ۱۰۰ میلی متر، (۳×میلیمتر×قطر ۶۰)		
۱۰۳	لوله فولادی، به طول ۱۰۰ میلی متر، (۵×میلیمتر×قطر ۱۰۰)		
۱۰۴	لوله فولادی، به طول ۱۰۰ میلی متر، (۴×میلیمتر×قطر ۸۰)		
۱۰۵	لوله فولادی، به طول ۱۰۰ میلی متر، (۵×میلیمتر×قطر ۱۶۰)		
۱۰۶	ورق فولادی (۱۰×۲۲۰×۲۲۰) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۰۷	ورق فولادی (۱۰×۱۰۰×۲۵۰) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۰۸	ورق فولادی (۱۲×۱۰۰×۲۵۰) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۰۹	ورق فولادی (۴×۷۰×۲۰۰) میلی متر RST-۳۷-۲		


نام شغل: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق یا SMAW)
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه‌ای

ردیف	مشخصات فنی	تعداد	شماره
۱۱۰	ورق فولادی (۱۵۰×۶۰×۳) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۱۱	ورق فولادی (۳۰۰×۱۲۵×۱۲) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۱۲	ورق فولادی (۳۰۰×۱۲۵×۱۰) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۱۳	تسمه فولادی (۱۱۵×۲/۵×۲۲) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۱۴	ورق فولادی (۲۰۰×۷۰×۶) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۱۵	ورق فولادی (۱۵۰×۵۰×۵) میلی متر RST-۳۷-۲		
۱۱۶	ورق فولادی (۲۰۰×۱۲۵×۱۸) میلی متر RET-۳۷-۲		
۱۱۷	ورق فولادی (۳۰۰×۱۲۵×۱۸) میلی متر RET-۳۷-۲		
۱۱۸	ورق فولادی (۲۵۰×۱۲۵×۵) میلی متر RET-۳۷-۲		
۱۱۹	ورق فولادی (۲۵۰×۱۲۵×۱۸) میلی متر RET-۳۷-۲		
۱۲۰	ورق فولادی (۲۰۰×۱۰۰×۱۵) میلی متر RET-۳۷-۲		
۱۲۱	تسمه فولادی (۲۰۰×۵۰×۴) میلی متر RET-۳۷-۲		
۱۲۲	لوله فولادی، با طول ۱۲۵ میلی متر، (۷-۱۰ میلیمتر × قطر ۱۶۸)		
۱۲۳	ورق فولادی (۲۰۰×۷۰×۸) میلی متر RET-۳۷-۲		
۱۲۴	لوله فولادی، به طول ۱۰۰ میلی متر، (۴۵ میلیمتر × قطر ۸۰)		
۱۲۵	فلنج لوله فولادی با ضخامت ۸ میلیمتر		
۱۲۶	لباس کار		
۱۲۷	صفحه سنگ سایش فولادی (۱۸۰×۱۶/۵×۲۲) میلی متر		
۱۲۸	صفحه سنگ سایش فولادی (۱۱۵×۶×۲۲) میلی متر		
۱۲۹	الکترود سلولزی با قطر ۲/۳ و E6010		